


配合校外活動，進行車輛安全審核及逃生演練活動



說明：車輛安全檢查



說明：逃生演練



說明：行前交通安全說明

車輛安全檢查表 檢查日期：112年09月14日 編號：1車

車輛資料	編號1
車號	KAA8037
出廠年份	2020年11月
廠牌	SCANIA
座位數 (含駕駛及服務員)	43位
已行駛里程	169994 公里
合格定檢紀錄	下次定檢日期：13年10月6日
強制汽車責任保險	保險號碼：100GLAE851513 有效期限：112年10月5日
其他附加保險	乘客責任險：06-12002703-1 保單號碼：115年2月1日
安全門	☒ 可徒手開啟 ☒ 無須使用說明書
安全門通道	☒ 已淨空，無障礙物
滅火器	☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：114年9月8日
車窗擊破器	☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
駕駛室上方前方座席	☒ 距離風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
行李廂	☒ 未設置座椅或鐵鋪
輪胎胎紋	☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落

檢查(檢乘)人員簽章：林宏傑
車主代表簽章：賴文三

備註：
1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前請務必上檢查、填寫。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合規格事項者，應請將檢查表傳送各地公路監

說明：車輛安全檢查